



Die Neugeburt eines Pools

Gelungene Metamorphose einer Schwimmhalle: Ein Oldie aus den 80er-Jahren wandelt sein Gesicht und erhält ein völlig neues und modernes Outfit.

Nicht wiederzuerkennen: Diese Schwimmhalle aus den 1980er-Jahren erhielt eine Grundsanierung und wurde auch, was die Materialien und Farben betrifft, auf den neuesten Stand gebracht. Im Mittelpunkt der Maßnahmen stand vor allem das Schwimmbecken, das eine Abdichtung und Fliesenauskleidung bekam.



Ein besonderes Highlight ist jetzt der Whirlpool, der in den Beckenkörper integriert wurde. Beide Becken sind über eine Aufbereitungstechnik miteinander verbunden



Ein klassischer Sanierungsfall, wie eine erste Besichtigung vor Ort ergab. Der Bauherr hatte Heiko Zeuner zu einem Ortstermin eingeladen, um bei einer ersten Besichtigung die Möglichkeiten durchzusprechen, wie das Schwimmbad saniert und der ganze Raum attraktiver gestaltet werden kann. Der Poolbauexperte von MLZ Pools & Wellness sah schnell, in welchem Zustand sich die Anlage befand. Das alte Betonbecken aus den 80er-Jahren war optisch keine Freude mehr, die Aufbereitungstechnik funktionierte nicht mehr richtig, und die Schwimmhalle war energetisch gesehen auch in den 1980er-Jahren stehen geblieben. Der Bauherr hatte sich zu einer umfassenden Sanierung und Modernisierung entschlossen, um das Untergeschoss des Hauses wieder ins gesamte Wohnumfeld einzubeziehen. Gewünscht war ein Raum mit Aufenthaltsqualität.

Die Schwimmhalle ist im Tiefgeschoss des Anwesens gelegen, wie Heiko Zeuner erläutert, der dann den Auftrag für die Sanierung der Anlage bekommen hatte. Von der Straße gelangt man ebenerdig ins Wohnhaus. Von hier führt eine Treppe hinab in die Schwimmhalle. Da das Grundstück eine Hanglage aufweist, gelangt man vom Kellerniveau bzw. von der Schwimmhalle direkt auf die Terrasse und in den Garten. Heiko Zeuner machte dem Bauherrn deutlich, dass eine Generalsanierung des Schwimmbeckens unumgänglich war. So wurde das alte Betonbecken und der Beton bis auf den Untergrund zurückgebaut. Mit der Planung und Ausarbeitung von Pool und Schwimmhalle wurde der Architekt Holger Mauerer beauftragt.



Der Whirlpool aus dem MLZ-Programm thront jetzt in einem Podest am Beckenrand. Dafür wurde der Beton des Schwimmbeckens aufgeschnitten und das Whirlpoolpodest aufwendig ins Becken integriert. Den Badenden bietet sich nun ein schöner Ausblick in ihre neu gestaltete Schwimmhalle.



MLZ und Holger Mauerer haben bereits in der Vergangenheit eine Reihe von Schwimmbadprojekten erfolgreich durchgeführt. Der Beckenboden wurde zuerst auf eine Höhe von 1,35 m angehoben, wie es heute üblich ist. Anschließend galt es, den Betonuntergrund wieder neu aufzuprofilieren und ihn dann mit einer Meyer-Pren-Abdichtung auszukleiden, um den Beckenkörper auch langfristig sicher abzudichten. Diese neu geschaffene Oberfläche konnte dann mit großformatigen Feinsteinzeug-Fliesen in den Maßen 30 x 60 cm an den Wänden und 60 x 60 cm am Boden ausgekleidet werden. Das gleiche Feinsteinzeug kommt auch im Beckenumgang zum Einsatz, so dass ein einheitliches Bild geschaffen wurde, ohne dass unterschiedliche Materialien das Bild stören. >>



Durch große Glasscheiben von der Schwimmhalle abgetrennt wurde ein zusätzlicher Wellness- und Fitnessbereich geschaffen. Die Glasfronten lassen aber die Räume hell und transparent wirken. Eine modernisierte Sauna, ein attraktiv gestyltes Dampfbad, Fitnessgeräte und Liegen sind hier untergebracht.

Zu den Vorgaben des Bauherrn gehörte auch ein hoher Wasserspiegel. Deshalb wurde die Beckenhydraulik des Pools komplett umgebaut und der Beckenkopf neu modelliert. Statt der früheren Skimmer verfügt das Becken nun über eine Überlaufrinne, die mit dem gleichen Feinsteinzeug überdeckt ist. Dazu erhielt der Pool auch eine neue Verrohrung und neue Einbauteile. Außerdem sind nun Wasserattraktionen aus dem Ospa-Programm im Becken integriert. Dazu gehören die Ospa-Attraktionen wie ein elegant geformter Nackenschwall, der aus der Wand tritt, eine Gegenstramanlage, Modell 44, und Unterwasserscheinwerfer.

Ein Kreislauf für Becken und Whirlpool

Ein besonderes Highlight ist jetzt der Whirlpool, der in den Beckenkörper integriert wurde. Dazu wurde in einem Eckbereich der Beton aufgeschnitten und ein Podest einmodelliert, in das der Whirlpool aus dem MLZ-Programm eingebaut werden konnte. Über dem Whirlpool wurde ein beleuchtetes Deckenelement geschaffen, welches das Sprudelbecken noch besonders akzentuiert. Beide Becken, also Schwimmbad und Whirlpool, sind über eine gemeinsame Wasseraufbereitung miteinander verbunden, wie Heiko Zeuner weiter erläutert. Im Ruhebetrieb ist der Whirlpool am Aufbereitungskreislauf des Pools angeschlossen und wird mit desinfiziertem Poolwasser durchströmt. Im Badebetrieb wird der Whirlpool-Kreislauf abgeriegelt und auf die gewünschte Betriebstemperatur von 34° Celsius hoch geheizt. Der Aufheizevorgang dauert nicht einmal zehn Minuten. Der Bauherr kann dies am Display der Steuerung leicht einstellen. Am Ende des Bades öffnet sich der Kreislauf, und das Whirlpoolwasser fließt in den allgemeinen Aufbereitungskreislauf des Schwimmbeckens zurück. Der Vorteil: Es genügt eine einzige Aufbereitungstechnik zur Desinfektion beider Becken. Vom Whirlpool führt eine schmale Podesttreppe hinein ins Becken und inszeniert den Einstieg.

Hier erkennt man die typische Handschrift von Holger Mauerer. Im Untergeschoss der Schwimmhalle längs zum Beckenkörper ist die neue Ospa-Schwimmbadtechnik installiert. Das beinhaltet das Ospa-Standardprogramm für gehobene Privatschwimmbäder mit einer EcoClean-Filteranlage, Desinfektionsanlage BlueClear, Dosiertechnik für die Regulierung des pH-Werts, Schaltschrank und die Ospa-Steuerung BlueControl, an der der Bauherr seine Wasserwerte abrufen und bei Bedarf korrigieren kann. Aber auch die Wasserattraktionen und die Lüftungstechnik sind hier aufgeschaltet. Bei der Lüftungs- und Entfeuchtungstechnik kommt ein Mollerus-Kanalgerät zum Einsatz. Die entfeuchtete und wieder erwärmte Luft wird über Schlitzschienen in die Schwimmhalle eingeblasen. Dies sichert konstant angenehme Klimabedingungen im Raum. Die Arbeiten in der Schwimmhalle gingen aber weit über die technischen Arbeiten hinaus. Diese umfassten auch eine energetische Sanierung des Raumes. >>

Der Fitnessraum ist durch eine Glasscheibe von der Schwimmhalle getrennt.





An die Schwimmhalle wurde ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad angegliedert, der klimatechnisch von der Schwimmhalle abgetrennt ist. Zum neu gestalteten Schwimmbecken gehören auch mehrere Wasserattraktionen wie ein elegant geformter Nackenschwall, der aus der Wand tritt. Im Untergeschoss längs zum Becken ist die Ospa-Schwimmbadtechnik installiert, die dem Bauherrn eine hervorragende Wasserqualität garantiert.

So sind die Wände und Decke jetzt mit ISO-Wärmedämmung und Dampfsperre ausgekleidet, um den Raum bauphysikalisch als Dauerfeuchtraum zu präparieren und die Betriebskosten zu reduzieren. Die Wände wurden dann mit einem lachsfarbenen Ton gestrichen, der gut zu dem Feinsteinzeug im Becken und im Umgang passt.

Modern gestyltes Dampfbad

Durch große Glasscheiben klimatechnisch abgetrennt wurde zusätzlich ein Wellnessbereich geschaffen mit Sauna, Dampfbad und Fitness-Area. Für diesen Bereich und die Farbauswahl in der Schwimmhalle zeichnete die Innenarchitektin Alexa Schraverus verantwortlich. Eine vorhandene Klafs-Sauna wurde modernisiert und erhielt unter anderem eine große Glasfront, welche die Kabine öffnet und größer wirken lässt. Neu hinzugekommen ist ein modern gestyltes Dampfbad, das jetzt zum Programm von MLZ gehört und dessen Design aus der Feder von Holger Mauerer stammt. Die Kabine hebt sich deutlich von klassischen Dampfbädern im orientalischen Stil ab. Auch technische Details wie Dampfauslässe und Abluftführung wurde neu konzipiert. Und der angegliederte, neu geschaffene und großzügig dimensionierte Fitnessbereich lädt zum perfekten Workout ein.

Trotz der umfangreichen Arbeiten konnte dem Bauherrn nach einem halben Jahr Umbauzeit die neue Schwimmhalle übergeben werden. Wer die alte Schwimmhalle kannte, traut nun seinen Augen nicht mehr. Die Anlage ist nicht mehr wiederzuerkennen.

Sie ist ein gutes Beispiel, wie eine in die Jahre gekommene Schwimmhalle ein ganz neues, modernes Gesicht bekommt. ~

Fotos: Yvonne und Sebastian Fehlings, www.medilor.de



MEHR INFORMATIONEN GIBT'S HIER

Schwimmbad-Installation und -Montage

MLZ Haustechnik GmbH
Pools & Wellness
61250 Usingen, Tel.: 06081/9523-0
info@mlz.de, www.mlz.de

Schwimmbadtechnik:

Ospa
73557 Mutlangen
Tel.: 07171/705-0, ospa@ospa.info
www.ospa-schwimmbadtechnik.de

Architektur:

Holger Mauerer
40670 Meerbusch, Tel.: 02159/6758939
info@hp-mauerer.de, www.hp-mauerer.de

Innenarchitektur:

Alexa Schraverus
63322 Rödermark, Tel.: 06074/875725
alexa@schraverus.de, www.schraverus.de